


## Hiper cargado

El mercado requiere siempre más maquinas en grado de procesar matrices poliméricas con una elevada cantidad de carga de diversa naturaleza se mineral que vegetal. El objetivo consiste a menudo en mejorar las características del compuesto y otras que bajen el costo

Extrusor recomendado: **MCM-HV**

Compuestos cargados con polvos minerales ( $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{TiO}_2$ ) hasta el 80%  
Compuestos con carga orgánica



1 dosificador gravimétrico para polímero, 2 dosificador gravimétrico para aditivos 3 dosificador gravimétrico para carga, 4 dosificador gravimétrico para carga, 5 extrusor co rotante MCM, 6 alimentación lateral, 7 alimentación lateral, 8 degasaje, 9 Corte en cabeza